

## Produktsicherheitsrückruf:

### **Akku-Fettpresse DGP180 mit den Schläuchen 191A80-4, 191W59-7, 191A79-9 und 191W58-9**

**Makita Werkzeug GmbH ruft die Akku-Fettpresse DGP180Z sowie die Fettschläuche 600mm: 191A80-4 und 191W59-7 sowie 1200mm: 191A79-9 und 191W58-9 zurück.**

Wiederholtes Biegen der Schlauchtülle, um Fett in enge Räume zu pressen, kann möglicherweise zu einem Loch nahe dem Schlauchende führen. Durch dieses Loch kann unerwartet Fett herauspritzen und zu einem Sicherheitsrisiko führen.

Die betroffenen Produkte können anhand der Seriennummer identifiziert werden. Anwender, die betroffene Produkte verwenden, sollten unverzüglich die Nutzung einstellen und eine der folgenden Abhilfemaßnahmen in Anspruch nehmen:

- Reparatur des zurückgerufenen Produkts durch die Makita Werkzeug GmbH.
- Ersatz des betroffenen Produkts durch ein sicheres Modell mit mindestens gleichwertigem Wert.
- Austausch des Fettschlauchs durch den Verbraucher gemäß einer von der Makita Werkzeug GmbH bereitgestellten Anleitung.

Auf der folgenden Webseite kann anhand der Seriennummer geprüft werden, ob Ihr Produkt betroffen ist: <https://www.makita.de/rueckruf-dgp180.html>. Dort finden Sie zudem weitere Informationen; unter anderem zur Rückgabeabwicklung.